

HOME | SPORT | CULTURA E TEMPO LIBERO | DOSSIER ▾ | ITALIA MONDO | FOTO | VIDEO | ANNUNCI ▾ | PRIMA



METEO: +12°C 🌤

ABBONATI

LA NUOVA
Nuova Sardegna

Sassari

Alghero

Cagliari

Nuoro

Olbia

Oristano

Tutti i comuni

Cerca



Sassari » Cronaca

Cavi elettrici tranciati, black out in viale Trento



Secondo incidente in poche settimane nel cantiere. Manca la mappa aggiornata dei sottoservizi

27 GENNAIO 2022

SASSARI. Nuovo black out ieri mattina in viale Trento, con la corrente elettrica che è andata via per circa 30 minuti intorno alle 12.30 nella parte bassa della via e in via Principessa Iolanda. A causare il problema tre cavi tranciati dal cantiere in corso da dicembre nel terrapieno, con gli operai e i responsabili della Ticca srl che hanno dovuto interrompere i lavori e ingegnarsi per l'ennesima volta a risolvere nel più breve tempo possibile il guasto.

Anche nelle scorse settimane c'era stato un black out simile, con i maggiori disagi sopportati dalle attività commerciali (in particolare i due bar vicini, la farmacia e il supermercato) e da un vicino cantiere che ha dovuto interrompere i lavori. Anche in quel caso a originare il black out era stato un cavo Enel tranciato.

A causare il problema sarebbe la mappa dei sottoservizi messa a disposizione della Ticca srl, che non sarebbe corrispondente alla reale collocazione dei cavi nel terrapieno. Gli operai insomma lavorano alla cieca, e stanno perdendo inoltre molto tempo a cercare di "mappare", per quanto possibile, in autonomia i cavi. Una mappa

ORA IN HOMEPAGE



Vaccini: Gimbe, con il ricalcolo dei dati la Sardegna non arriva al 78%

Covid, Sergio Babudieri: «La curva sale ancora, Omicron è la svolta»

LUIGI SORIGA

Giorno della Memoria: Solinas, abbiamo il dovere di ricordare quelle atrocità



Necrologie

Giovanna Pinna

Nuoro, 25 gennaio 2022



Sotgiu Gianfranco

Sassari, 26 gennaio 2022



Chiara Sotgiu

Cossoine, 24 gennaio 2022



Piras Nina

Sorso - Ossi, 26 gennaio 2022

